



A patak folyásiránya →

belül nem mérhető
- malomkerék helye -
(nem hozzáférhető tér)

- JELMAGYARÁZAT:**
- FALAZOTT SZERKEZETEK (VEGYES KŐ-TÉGLA, TÉGLA, EGYÉB)
 - BEFALAZOTT NYÍLÁSOK ANYAGA: KERÁMIA TÉGLA, YTONG
 - KŐ SZERKEZET - AJTÓ KERETEZÉSEK (TARDOSI PIROS MÉSzkŐ)
 - KIBONTOTT (LÁTSZÓ) FA SZERKEZET (VÖRÖSFENYŐ)
 - ACÉL SZERKEZET
 - BETON - VB. SZERKEZET



É-02 JÓZSEF-MALOM
(1777 - Fellner Jakab)
FELMÉRÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TATA, ALKOTMÁNY UTCA 6.
HRSZ.: 3150.
TULAJDONOS: ESSŐSY ÁKOS
FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:
TÓBIÁS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
TÓBIÁS TAMÁS OKL. ÉPÍTÉSZ
VEZETŐ TERVEZŐ
É/1-11-0253
DÁTUM: 2013. MÁJUS-JÚNIUS HÓ

PINCESZINTI ALAPRAJZ M=1:50