

SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
1.	2642	Bajcsy-Zsilinszky u. 12.	Helyi védelem

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Lakóház, rossz állapotban lévő, javasoljuk a helyi védelem megszüntetését

KORREKCIÓS JAVASLAT

bontandó

FOTÓ**HELYSZÍNRAJZ**


SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
2.	2636	Bajcsy-Zsilinszky u. 22.	Helyi védelem

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Lakóház, rossz állapotban lévő, javasoljuk a helyi védelem megszüntetését

KORREKCIÓS JAVASLAT

bontandó

FOTÓ**HELYSZÍNRAJZ**

SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
3.	2635	Bajcsy-Zsilinszky u. 24.	Helyi védelem

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Lakóház, homlokzati megjelenés

KORREKCIÓS JAVASLAT

tetőtéri ablak cseréje az épület arányaihoz illeszkedő nyílászáróra

FOTÓ



HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
4.	2648,2649, 2650	Almási út 2-8	Helyi védett

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Étterem, Hotel, Vendéglátóhely

KORREKCIÓS JAVASLAT

Földszint +1 emelet átépítés

FOTÓ



HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
5.	3086/1	-	Helyi védelem

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Posta


KORREKCIÓS JAVASLAT

Földszint +1 emelet átépítés

FOTÓ



HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
6.	3081, 3080	Somogyi Béla u. 4	Helyi védelem

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
1758, volt fajanszgyár épülete
KORREKCIÓS JAVASLAT
eredeti homlokzati állapotában felújítandó

FOTÓ



HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
7.	2655	Almási út 12.	Műemlék

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Lakóház, 19. századi ,klasszicista lakóház, zárt sorú beépítésben álló, földszintes, U alaprajzú, nyereg tetős épület. Az utcai szárny középtengelyében kosárfészes záródású kapu, a kaputól D-re eső homlokzat átalakított. Az É-i, rövidebb udvari szárny előtt, pillérek nyugvó, mellvéd tornác. Síkmennyezetes belső terek.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Felújítandó

FOTÓ**HELYSZÍNRAJZ**